## 二つ祭の里





今回は浴室のリフォーム工事を紹介します。

この工事は既設の土台、柱、外壁材の一部でシロアリによる食痕、経年劣化による材料の腐朽等が確認された為、構造部分の土台、柱等の補強工事も同時に行いました。水回りのリフォームは既設の外観だけでは、判断が難しく工事の方も苦労します。今回は工事着手に先立ち事前の現場調査、お客様の聞き取り調査を行い工事を進めました。















中津川市福岡 1693 早川建築㈱