

こつ森の里 通信



この秋はいつもの年より台風の影響が多く現場での作業に苦労しました。台風前に各現場を周り、材料や廃材の飛散、足場の倒壊、室内への雨水進入の防止、近隣への被害防止の対策を行いました。各現場での作業に少し手間取りましたが、特に台風による被害は無く安心しました。これからも大切な商品をお客様に満足して頂ける様、社員一同努力して行きたいと思っております。今回は前号で一部紹介しました建物の上棟から現在までを(外部回り)紹介します。



上棟

外壁遮熱シート
貼工事

上棟

外壁遮熱シート
貼工事

屋根工事

外壁サイディング
工事

屋根工事

外壁サイディング
工事

中津川 U 邸(9月中旬上棟)



中津川市福岡 1693

早川建築株式会社